



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0119HH	日野	R2年8月	2RG-XZU605-0029995		平ボデー				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		会社	
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	14,033 km		3,000 kg	L 3,110	W 1,610	H 370	株式会社 MICS
			タコグラフ年月						

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		良好				T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)		塗装跡				PS	有	PW	有	キャブ内部								
上物メーカー名		完成車				汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多								
年式、型式及状態		同年式				シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無									
その他		横根太鉄製・ETC・DPR(アドブルー不要)				クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無									

外装状態




※キャブ各所小傷・凹み




傷

凹み

※3方煽り傷・上辺傷



鳥居・キャブバック傷小



内側凹み

傷

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/>	上	前	<input checked="" type="checkbox"/>	上
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	上	上	<input checked="" type="checkbox"/>	上
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	上	<input type="checkbox"/>	
工具			ジャッキ	
サイズF	205/75R16			
サイズR	//			

スノータイヤは表記する

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	飛石有
点傷小		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
速度抑制	有	無
証明書	有	無