

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0138HH	日野	R1年11月	2RG-XZU605-0027722		平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	94,178 km	2,000 kg	L 3,110	W 1,610	H 370	株式会社 MICS
			タコグラフ年月					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部	DPR(アドブルー不要)						
上物メーカー名	完成車						汚れ			少	<input checked="" type="radio"/> 中	多						
年式、型式及状態	同年式						シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無							
その他	丸管フック3対・横根太鉄製・ETC・バックカメラ						クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無							

外装状態

凹み小

鳥居・前壁傷

※キャブ各所小傷・凹み

傷

傷

左右煽り曲がり

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/>
工具	ジャッキ	
サイズF	185/85R16	
サイズR	//	

スノータイヤは表記する

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

点傷

記録簿 有 無

PMマフラ	有	無
証明書	有	無
速度抑制	有	無
証明書	有	無